


Erstellen des Verbrauchsberichtes:
Plotter einschalten




Nachdem das Gerät betriebsbereit ist...




Mit der Pfeiltaste „unten“ auf das Symbol „Plotter“ schalten. Dann „Eingabe“ 1x drücken
-Nur sofern nicht schon das Symbol „Plotter“ ausgewählt ist. Dann nur 1 x „Eingabe“-




Mit der Pfeiltaste „unten“ auf den Punkt „Dienstprogramme...“ schalten. Dann 1x „Eingabe“
-Nur sofern nicht schon „Dienstprogramme“ ausgewählt ist. Dann nur 1 x „Eingabe“-



Mit der Pfeiltaste „unten“ auf den Punkt „Testausdrucke...“ schalten. Dann „Eingabe“ 1x drücken.
-Nur sofern nicht schon „Testausdrucke...“ ausgewählt ist. Dann nur 1 x „Eingabe“-



Mit der Pfeiltaste „unten“ auf den Punkt „Verbrauchsbericht“ schalten. Dann 1 x „Eingabe“
 -Nur sofern nicht schon „Verbrauchsbericht“ ausgewählt ist. Dann nur 1 x „Eingabe“-



Verbrauchsbericht mit der Gesamtanzahl der erstellten Plot's.
 Diesen Bericht bitte am ersten Werktag eines neuen Monats faxen an:
 Rückfragen unter: H.-J. Cieslak GmbH - Telefon:

0211 – 77 64 66
 0211 – 77 30 31

HANS-JOACHIM CIESLAK GMBH

Telefon: 0211 - 773031

Fax: 0211 - 776466

eMail: email@cieslak.de

